

Quantus™ Fluorometer の修理可能箇所について

Quantus™ Fluorometer は、小型設計の蛍光光度計です。構造は、「液晶付き基板」「ドア」「本体(ドア受け部品も含む)」の 3 点のみで構成されています。

修理可能な箇所は、本体側の「ドアのフックを受けてロックする部品(図 1 参照)」の交換のみとなります。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。




図1 赤枠の部品

【概算費用】

部品代 (TS0110) LATCH-DOOR, ACETAL ¥12,000

作業費用(SD1071) ¥15,000/1 時間 x 2 時間=¥30,000

【修理期間の目安】

弊社に装置が到着後、約 1 週間以内にご返却いたします。修理期間中に代替機をご希望の場合は、注文書を頂いてから発送いたします。なお、代替機発送時の送料(¥5,000)はご負担いただきます。

御見積が必要な場合は、どうぞお気軽にご依頼ください。

プロメガは高品質の製品・情報・サポートの提供をお約束いたします。
お客様にご満足いただけることが、私たちにとって何よりも重要なことです。
ご不明点等ございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

テクニカルサービス TEL: 03-3669-7980、E-mail: prometec@jp.promega.com